# 汉江城固段防洪河堤渗透机理与防治方案研究

李守义<sup>1</sup>, 张晓飞<sup>1</sup>, 冯海波<sup>1</sup>, 边  $\mathbb{Z}^2$ 

(1 西安理工大学 水电学院,陕西 西安 710048; 2 汉中市河道管理处,陕西 汉中 723000)

[摘 要] 根据汉江城固段堤防工程土料室内试验资料与河堤、堤基土料分布,运用渗流理论和有限元法,通过多方案计算分析,研究了该段粉沙土河堤发生渗透破坏的机理,分析了 1998 年"8 · 20"洪水造成河堤背水坡脚和附近农田内发生渗透破坏的主要原因,提出了防治渗透破坏的工程措施。

[关键词]	汉江河堤; 渗透破坏	; 渗流理论; 工程措施		
[中图分类	号] TV 871.2	[ <b>文献标识码</b> ] A	[文章编号]	1671-9387 (2003) 05-0183-04

汉江城固段河道洪、枯流量相差悬殊,洪峰突涨 猛落,洪水过程线峰尖体瘦,干流一次洪水历时 5~ 7 d。河道、河床宽浅,漫滩大,枯水期河槽弯曲,弯道 凹岸冲刷严重。根据汉中水文站的实测资料和历史 洪水资料分析计算,汉江城固段不同频率的洪水流 量和洪水位为:100年一遇洪水流量11486 m²/s, 洪水位 507.48 m;50年一遇洪水流量10185 m³/s, 洪水位 507.07 m;20年一遇洪水流量8363 m³/s, 洪水位 50641 m;10年一遇洪水流量6951 m²/s, 洪水位 50586 m。说明该段河道宽浅,不同频率洪 峰流量的水位变化不大。

该段防洪河堤修建于 1991 年,设计河堤堤高 5.0m,迎水坡坡比1 2.5,背水坡坡比1 3.0,堤 顶宽度5.0m。1998 年发生"8.20"大洪水(约20年 一遇洪水)时,河堤背水坡坡脚处及附近农田内多处 发生流土和管涌破坏。对该段防洪堤渗透机理进行 分析,可以发现"8.20"洪水造成渗透破坏的原因,并 对症下药对河堤进行除险加固。

## 1 河堤和堤基土料特性

汉江城固段两岸的河堤工程大部分座落在高漫 滩和一级阶地上,部分堤处于二级阶地上。根据现场 勘察和室内土样试验结果分析可知,河堤土料属于 中砂和粉土,土样的不均匀系数*Cu*为382~712, 曲率系数*Cc*为074~149,土料级配连续,渗透破 坏形式主要为流土,允许水力坡降为035~064。 堤基土料属于粗砂、中砂和粉土,土样的不均匀系数 *Cu*为279~108,曲率系数*Cc*为115~189,土 料的级配连续,渗透破坏形式为管涌和流土<sup>(1)</sup>,允许 水力坡降为026~032。

河堤地基表层(2m)及堤外农田表层均存在不 同厚度的细颗粒土层,在统计河堤堤基土样试验资 料时,地面以下 2m 内称为堤基 1,2m 以下称为堤 基 2. 河堤和堤基土样物理力学试验结果见表 1。

	表1	汉江城固段河堤土样试验结果	
Table 1	The test result of soi	l sample of the dike of Chenggu	Section of Hanijang river

取样位置	曲率系数 <i>Cc</i> Curvature coefficient	渗透破坏形式 Pemeable destroy manner
────────────────────────────────────	1. 1	流土Mass flow
堤基1Dike base 1 4.73×10 <sup>-4</sup> 0.32 4.47	2 2	流土Mass flow
堤基 2 D ike base 2 5. 32 × 10 <sup>-3</sup> 0. 26 6. 0	1. 67	管涌 Piping

# 2 渗流计算分析

### 2.1 基本理论

如图1所示的河堤渗流问题中,整个河堤和地

基可划分为饱和区  $\Omega_1$  (渗流实域)和无渗流区  $\Omega_2$  (渗 流虚域),根据达西定律可得控制方程为[2]:

 $\frac{\partial}{\partial t} \left( K_{z} \frac{\partial H}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left( K_{z} \frac{\partial H}{\partial t} \right) = 0 \quad \overleftarrow{\mathbf{a}} \, \Omega_{1} \, \underline{\mathbf{b}} \quad (1)$ 

<sup>\* [</sup>收稿日期] 2002-11-05

<sup>[</sup>作者简介] 李守义(1955-), 男, 甘肃庄浪人, 教授, 主要从事水工结构研究。

<sup>© 1994-2010</sup> China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(2)

式中, H 为水头函数, K<sub>x</sub>, K<sub>z</sub>, K<sub>N</sub> 分别为 x, z, N 方 向的渗透系数, N 为法向。

(1) 式的边界条件为:

a

 $H = H_1$ ,在AB,BC 段上;

 $H = H_2$ ,在 EF<sub>1</sub>, F<sub>1</sub>F<sub>2</sub>, F<sub>2</sub>G 段上;

$$K_N \frac{\Delta T}{\Delta V} = 0, 在 CD, AN, HG 段上$$

根据变分原理,上述问题等价于泛函 *I*(*H*)的极小值问题<sup>[3]</sup>:

$$I(H) = \frac{1}{2} \left( K_x \left( \frac{\partial H}{\partial x} \right)^2 + K_z \left( \frac{\partial H}{\partial z} \right)^2 \right) dx dz$$

$$[K_1]{H_1} = \{Q_1\}$$
(4)

式中,  $[K_{\perp}]$ ,  $\{H_{\perp}\}$ ,  $\{Q_{\perp}\}$ 分别为计算域  $\Omega_{\perp}$ 中的总渗 透矩阵、节点水头列阵和节点等效流量列阵。

因自由面 CD 的位置和实域 Ω<sub>i</sub> 的大小未知, 需 经迭代计算才能得到。若取计算域 Ω= Ω<sub>i</sub>+ Ω<sub>i</sub>, 可在 Ω和Ω 中分别列出:

$$[K]{H} = {Q}$$
 (5)

$$[K_2]{H_2} = \{Q_2\}$$
(6)

式中, [K], [K2], {H}}, {H2}, {Q}, {Q2}分别为对应 于计算域 Ω和 Ω 的总渗透矩阵、节点水头列阵和 节点等效流量列阵。

通过增添零元素,可以将式(4)和(6)增阶到与 式(5)同阶,则有:

$$\begin{cases} [K] = [K_1] + [K_2] \\ \{Q\} = \{Q_1\} + \{Q_2\} \\ \{H\} = \{H_1\} + \{H_2\} \end{cases}$$
(7)

将式(7)代入式(4)得:

[K]{ $H_1$ } = {Q} - { $Q_2$ } + { $\Delta Q$ } (8) 式中, { $\Delta Q$ } = [ $K_2$ ]{ $H_1$ } 为渗流虚域  $\Omega_2$  中虚单元所 贡献的节点虚流量列阵。在迭代过程中{ $Q_2$ }很小, 主要修正节点虚流量{ $\Delta Q$ }。

采用迭代计算求解 $\{H\}$ ,如解 $\{H\}$ 满足沿自由 面法向无流量交换条件,则 $\{H\}$ 为问题的解。实际计 算中,若自由面法向流量交换值小于某一事先给定 的允许值  $\epsilon$ ,则迭代计算结束。然后根据条件H = z搜索出自由面和溢出点的确切位置,再根据各点的 H 值给出 Qi 区的等势线图,计算出各结点的水力 坡降  $i_{0}$ 





Fig 1 The permeability computing model of the dike of Chenggu Section of Hanjiang river

2 2 计算模型

沿水流方向截取单位长度堤段作为计算对象, 计算模型见图 1。河堤高 5.8 m,临水面水深 *H* <sup>1</sup>= 4.5 m,背水坡水深 *H* <sup>2</sup>= 0.0 m,河堤和堤基土样物 理力学见表 1。

#### 2 3 管涌机理和防治措施研究

根据上述基本理论和计算模型,对无防渗无排 水方案、临水面设防渗土工膜方案、横断面中心设防 渗土工膜方案和背水坡坡脚设排水沟等方案分别进 行了计算比较,结果表明:强的地基透水性和较厚的 透水层,是造成河堤背水坡坡脚和附近农田内发生 渗透破坏的主要原因,为了研究技术上可行、经济上 合理的防治渗透破坏的较优方案,选取4种防渗及 排水方案,即:(1)无防渗无排水设施;(2)临水面铺 设土工膜;(3)背水坡坡脚设排水沟;(4)临水面铺设 土工膜+ 背水坡坡脚设排水沟。

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据室内试验参数(表 2),进行渗流分析计算。

4 种方案的浸润线溢出点高度分别为 1. 73, 1. 23,0 41,0 28 m,关键部位的水力坡降见表 3,等 水头线见图 2~ 图 5。

由表 3 关键部位的水力坡降可知,采用方案 1 时背水坡一侧关键部位的水力坡降最大值为 1. 37, 采用方案 2 和方案 3 后,水力坡降最大值分别降为 1. 04 和 0 37,仍大于允许水力坡降 0 26,采用方案 4 后,水力坡降最大值为 0 25,略小于允许水力坡 降。

#### 表 2 汉江河堤渗流计算参数

Table 2 The computing permeate parameter of the

dike of Chenggu Section of Hanjiang river

	66	3 0	
材料名称	渗透系数 Permeability coefficient		
M aterial	$K_X/(\text{cm}\cdot\text{s}^{-1})$	$K_Z/(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$	
堤基1Dike base 1	4. 73 × 10 <sup>-4</sup>	4. 73 × 10 <sup>-4</sup>	
堤基 2 D ike base 2	5. $32 \times 10^{-3}$	5. $32 \times 10^{-3}$	
防渗体 Dam to prevent permeation	1. 0 × 10 <sup>-10</sup>	1. 0 × 10 <sup>-10</sup>	
, 河 堤Dike	3 73 × 10 <sup>-4</sup>	3. 73 × 10 <sup>-4</sup>	
排水体 D ischange _ section	1. 0 × 10 <sup>-1</sup>	1. 0 × 10 <sup>-1</sup>	

表 3 4 种防渗及排水方案关键部位水力坡降

Table 3 The hydraulic gradient of key position of 4 permeation prevention and drainage schemes

	z 坐标/m - Z coordinate		水力坡降 Hydraulic gradient			
$X \cong M/m$ X coordinate		方案 1 No. 1 schem e	方案 2 No. 2 scheme	方案 3 No. 3 scheme	方案 4 No. 4 scheme	
29.42	1.16	0 07	0 03	0 11	0 06	
31. 01	1. 16	0 46	0 11	0 13	0 07	
32 61	1. 16	0 32	0 04	0 16	0 09	
30.74	0 58	Q 07	0 03	0 13	0 07	
32 50	0 58	0 07	0 04	0 16	0.09	
34. 27	0 58	0 61	0 36	0 20	0 12	
32 06	Q 00	0 07	0 04	0 15	0 09	
33.99	0 00	0 07	0 04	0 20	0 12	
35. 92	0 00	Q 80	0 59	0 28	0.17	
34.97	0 50	0 02	0 02	0 02	0 01	
36 90	0 50	1. 37	1. 04	0 00	0 00	
39.90	0 50	1. 19	0 92	0 00	0 00	
42 90	0 50	1. 03	0 82	0 26	0 18	
45.90	0 50	0 89	0 72	0 36	0 24	
48 90	0 50	0 75	0 62	0 37	0 25	
51.90	0 50	0 61	0 52	0 34	0 23	
54.90	0 50	0 48	0 42	0 29	0.19	
57. 90	0.50	0.35	0.32	0 22	0.15	



图 2 无防渗无排水设施等水头线



permeation prevention



图 4 背水坡坡脚设排水沟等水头线





-30.00 - 20.00 - 10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

图 3 临水面铺设土工膜等水头线



brane on the river side face



#### 图 5 临水面设土工膜+ 背水坡坡脚设排水沟等水头线

Fig 5 Isohydraulic head line with geomembrane on the river side face and drainage ditch on the slope angle of downstream slope

由图 2~ 5 可知, 方案 2 能显著降低河堤临水坡 一侧的水头值, 方案 3 能显著降低河堤背水坡一侧 的水头值, 采用方案 4 后, 则河堤整体水头值都得到 降低。

## 3 结 语

经过对河堤按无防渗无排水设施方案、临水面 铺设防渗土工膜方案、背水坡坡脚设排水沟排水方 案、临水面铺设防渗土工膜+ 背水坡坡脚设排水沟 排水相结合方案进行渗流计算分析,可以得出如下 结论:

(1)河堤背水坡坡脚附近发生渗透破坏的主要 原因是堤基存在透水性较强且较厚的透水层,导致 河堤背水坡坡脚及附近农田存在较大的水力坡降。 (2)河堤是由粉细砂填筑而成,其本身的透水 性比较强,渗透系数比较大。在高水位运行时,河堤 内浸润线较高,背水坡浸润线溢出点以下水力坡降 较大。

(3)河堤临水面铺设防渗土工膜后,可以有效 降低河堤浸润线,且对河堤背水坡坡脚附近的水力 坡降有比较明显的降低作用。

(4)河堤背水坡坡脚设排水沟排水,可以有效 降低因堤基透水性强而引起的河堤背水坡坡脚及附 近农田的水力坡降,也对河堤(特别是河堤背水坡一 侧)浸润线有明显的降低作用。

鉴于以上计算和分析结果, 宜采用先堵后排的 防治渗透破坏方案, 即在河堤临水面铺设土工膜防 渗, 背水坡坡脚设排水沟排水的综合防治措施。

#### [参考文献]

[3] 毛昶照 渗流计算分析与控制[M]. 北京: 水利电力出版社, 1975.

# A nalysis of the osmotic failure mechanism and study on the preventive measure on the dike of Chenggu Section of Hanjiang river

L I Shou-yi<sup>1</sup>, ZHANG Xiao-fei<sup>1</sup>, FENG Hai-bo<sup>1</sup>, BIAN Gang<sup>2</sup>

(1 College of W ater Conservancy and Hydranlics, X i an University of Technology, X i an, S haanx i 710048, China, 2 H anzhong W atercourse M anag on ent Office, H anzhong, S haanx i 723000, China)

Abstract A ccording to the laboratory test data of soil and soil distribution in the body and foundation of the dike of Chenggu Section of Hanjiang river, by means of permeability theory and the FEM, the mechanism of the osmotic failure of the dike by the silt soil has been studied via several schemes. The main reason of the osmotic failure in the nearby farm and the slope bottom of the back slope of the dike in the "8  $\cdot$  20 "flood in 1998 was analyzed, a recommended preventive engineering measure is put forw ard

Key words: Hanjiang dike; o smotic failure; permeability theory; engineering measure

<sup>[1]</sup> 王宏硕, 翁情达 水工建筑物(专题部分) [M]. 北京: 水利电力出版社, 1991.

<sup>[2]</sup> 刘慈群, 王晓冬. 双渗透介质中轴对称二维不定产渗流[J]. 水利学报, 1995, (2): 12-18